


# Anleitung zum Nachrüsten der 2. seriellen Schnittstelle auf dem MT/GR-C



## Stückliste:

U7	MAX232/ AM232
C21-C24	1µF/25V
CN5	Wannenstiftleiste 10pol

## Anleitung:

Bauteile gemäß Bestückungsplan und Stückliste bestücken und Jumper J19, J20, J22 und J24 setzen.